

Čištění a péče

Strana 1/1
Technický list.

Odstraňovač těsnění, lepidel a zbytků barev

Odstraňovač těsnění, lepidel a zbytků barev WIKO je založen na organických rozpouštědlech a neobsahuje chlorované a aromatické uhlovodíky.

Odstraňovač těsnění, lepidel a zbytků barev WIKO tedy představuje stabilní směs účinných thioxotropních látek. Důsledkem obzvláště silného rozpouštěcího efektu tohoto spreje je jeho snadné použití zejména při práci se svislými povrchy.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	ADEF.D400

Oblast použití

- Odstraňuje olej, pryskyřice, tuk, asfalt, maziva a zbytky tmelů.
- Průmysl, dílenské a podobné provozy.
- Čištění dřeva, kovu, skla, keramiky.
- Uvolňuje všechny druhy zbytků těsnění na hlavách válců, na olejových vanách, vodních pumpách, výfucích, ve hlavách ventilů a na přírubách převodovek.
- Spolehlivě odstraňuje zbytky olejového karbonu, barev a laků.
- Rychle odstraňuje lepidla všeho druhu včetně kyanakrylátů nebo anaerobních lepidel.
- Zda je možno použít tento sprej při práci s plasty, je třeba nejprve vyzkoušet. Nedoporučujeme používat tento sprej při práci s citlivými plasty, jako je PVC.

Vlastnosti

- Působí rychle a bezproblémově.
- Vynikající vyčištění povrchu.
- Šetrně odstraňuje těsnění, ulpělé zbytky lepidel, barev a laků.
- Odstraňuje pozůstatky olejů, pryskyřic, tuků, asfaltů a tmelů.

Použití

Ošetřované plochy musí být zbaveny nečistot, rzi, olejů a mastnoty. Se sprejem pracujte jen při pokojové teplotě (mezi +16°C a +25°C). Podklad musí být bezpodmínečně zbaven rzi.

Nádobu s aerosolem před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a pak křížem ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm látku nastříkejte. Plochy, které nemají přijít s mořidlem do styku, musí být zakryty nebo přelepeny. Po nanesení nechte produkt 15 - 20 minut působit. Nerozpuštěné zbytky je pak třeba opatrně odstranit škrabkou. Po odstranění mořených vrstev je třeba základ omýt kusem látky, namočeným v benzínu nebo vodě nebo raději oškrábat tuhým kartáčem. Nástroje je třeba ihned po použití omýt vodou. Při odlakování dřeva se obvykle neobjevuje žádné černé zbarvení (s výjimkou vzácných dřevin).

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10
www.gluetec.de
info@gluetec.de



